

図版入りパーツリスト - IPL 最新版



製品名

Gi400/Gi400T

変更の説明

生産時にワッシャー 596 30 24-01 を正しく組み立てるのが困難。2 つ目のワッシャーは技術的に必要性がないことをテストで確認。数量が 2 から 1 に変更。

コメント

ナックル継手 ASSY 599 23 19-01 の隣にある外側のワッシャー 596 30 24-01（バー面方向）が取り外されました。

導入元

シリアル番号/日付	メモ
2024 年 42 週	42 週以降にリリースされた製品には、ワッシャーロックが 1 つのみ含まれています。

IPL アップデート

ページタイトル	参照番号	新部品番号	名称	除外部品番号	メモ
チェンブレイキ	4		ワッシャーロック	596 30 24-01	外側のワッシャーが取り外されました。